

阜新市应急管理局公布 6 起安全生产执法典型案例（第三批）

1. 阜新市应急管理局对某化工有限公司行政处罚案

【基本案情】：2023 年 7 月 27 日，阜新市应急管理局执法人员对某化工有限公司开展执法检查时，发现该企业尾气锅炉房和布袋过滤器 2 处 CO 浓度报警器无法正常使用，存在安全设备的安装、使用不符合国家标准或者行业标准的行为。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款的规定。

【处理结果】：2023 年 8 月 25 日，阜新市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项的规定，对该企业作出责令限期改正，罚款人民币 1.3 万元的行政处罚决定。

2. 阜新蒙古族自治县应急管理局对某生物科技有限公司行政处罚案

【基本案情】：2023 年 3 月 10 日，阜蒙县应急管理局执法人员对某生物科技有限公司进行执法检查时，对该企业下达了《责令限期整改指令书》，发现问题隐患 6 项，责成该企业于 2023 年 6 月 30 日前完成整改。2023 年 7 月 10 日，执法人员对问题隐患整改情况进行复查，发现该企业拒不执行安全监管监察部门依法下达的安全监管监察指令，仍有 5 项问题隐患未完成整改。其行为违反了《安全生产违法行为行政处罚办法》第十七条第一款的规定。

【处理结果】：2023年7月27日，阜蒙县应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第七项的规定，对该企业作出给予警告，罚款人民币2.5万元的行政处罚决定。

3. 细河区应急管理局对某加油站行政处罚案

【基本案情】：2023年6月19日，细河区应急管理局执法人员对某加油站进行执法检查时，发现该企业安全生产管理人员某某某未按照规定经考核合格。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七条的规定。

【处理结果】：2023年7月4日，细河区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第二项的规定，对该加油站作出责令限期改正，罚款5000元人民币行政处罚决定。

4. 彰武县应急管理局对某再生资源回收利用有限公司行政处罚案

【基本案情】：2023年8月10日，彰武县应急管理局执法人员对某再生资源回收利用有限公司进行执法检查时，发现，该企业裂解炉旁废气回收罐处未设置安全警示标识。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十五条的规定。

【处理结果】：2023年8月17日，彰武县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第一项的规定，对该企业作出责令限期改正，罚款人民币6000元的行政处罚决定。

5. 阜新蒙古族自治县应急管理局对某钢铁铸造有限公司行政处罚案

【基本案情】：2023年5月23日，阜蒙县应急管理局执法人员对某钢铁铸造有限公司进行执法检查时，发现该企业1名正在从事焊接作业的吴某某未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格上岗作业。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款的规定。

【处理结果】：2023年6月6日，阜蒙县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第七项的规定，对该企业作出责令限期改正，罚款人民币1万元的行政处罚决定。

6. 清河门区应急管理局对某氧气供应站行政处罚案

【基本案情】：2023年9月15日，清河门区应急管理局执法人员在对某氧气供应站进行执法检查时，发现该单位未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施设备上设置明显的安全警示标志。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十五条的规定。

【处理结果】：2023年9月25日，清河门区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第一项的规定，对该企业作出责令限期改正，罚款人民币2000元的行政处罚决定。